

= 業界情報 =

令和6年度 CO・HC測定器定期校正の実施計画について

認証工場を対象とする標記定期校正を、通達に基づき下記により実施します。
また、該当支部の事業場(認証工場)には追ってご案内しますが、あらかじめご承知置き下さい。

令和6年度 CO・HC定期校正計画表

支 部	実 施 日	実 施 場 所	時 間
甲 府 北	令和7年2月18日(火)	振 興 会 実 習 場	9:00～16:00
甲 府 南	3月11日(火)	振 興 会 実 習 場	9:00～16:00
日 下 部	3月13日(木)	振 興 会 実 習 場	9:00～16:00
市 川	3月18日(火)	振 興 会 実 習 場	9:00～16:00

街頭検査の実施結果について

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。
街頭検査の結果は、以下のとおりです。

日時	実施場所	参加者	摘要
10月10日(木) 13:30～15:30	北杜市白州町 地方整備局敷地内	運輸支局 4名 自動車技術総合機構 0名 警察 2名 峡北支部 7名 振興会 3名	総検査車両数 4台 不良車両数 0台 整備命令 0台 口頭警告 0台 車検切れ 1台

【主な不適合箇所】

なし

可搬式ナンバー自動読取装置の読取件数 634件(捕捉件数、指導件数ともに0件)



※峡北支部の皆さま、ご協力ありがとうございました。

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.153

【内 容】

・車名：軽自動車 ・登録年月：令和3年 ・走行距離：不明

新車にガラスコーティングをお願いして、納車された。次の日、明るいところで確認すると、ボンネットと右リヤフェンダーに磨き残しのような傷が付いており、自分で拭いても取れなかったのので、購入店（ディーラー）に持って行った。コーティングのメンテナンス液で磨いてもらおうと、傷は概ね取れたが、ボンネットの方はこちらが指摘した個所を磨いただけだったので、後から見ると傷が残っていた。再度磨いてもらい、指摘した所はだいたい綺麗になったが、今度は別の場所に傷ができていた。こういうことが3回程続いたので、店の人に傷を付けられているのではないかと不安になり、振興会に電話した。店の対応には大変満足しているが、新車納車後から何度も同じことで店に通うのは悲しいし、一回で直せない店の技量にも不安を感じる。

【対 応】

振興会の立ち位置を説明し、承諾をいただいたので、今後の作業のすすめかたをディーラーに確認したところ、「前回同様、メンテナンス液で磨いて解決しようと考えている」と言うので、「新車センターのコーティング担当者に相談して、内容次第では新車センターが対応した方がよいのではないか。相談者は、店の対応に満足しているようだが、何度も入庫を繰り返すことを嫌っており、技量に不安を感じている。新車で納めた車に不具合があることは誰しも嫌うもので、そのうえ幾度も入庫させるのは危機感が足りないと思う。今後も長い付き合いを望んでおられるので、できるだけ早く納得される状態にしてあげて下さい」とお伝えすると、「そこまで大事とは思っていなかった。店長とよく話し合って対応する」と言われ、電話を切った。

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」10月分当選発表

事業場	認証	支部	事業場	認証	支部
(有) アユザワ自動車	127	甲府南	前沢自動車工業(株)	749	南アルプス北
深沢自動車整備工場	288	甲府南	(株) 杉野ホンダ販売	324	市川
(株) キムラ 第2・第3工場	411	甲府南	Car assist from-T	1439	市川
朝川オートサービス	1158	甲府南	(株) 稲葉工業	63	南巨摩南
志村自動車	1256	甲府南	中込モータース	364	南巨摩北
(有) 塩部モータース	189	甲府北	オートショップ渡辺	1197	南巨摩北
東洋モータース(株)	972	甲府北	御坂自動車修理工場	165	東八
(有) カーサービス五味	1106	甲府北	長田自動車整備工場	941	東八
(有) 清里自動車	492	峡北	荻本自動車整備工場	1036	日下部
(有) 小沢自動車	514	韮崎	(有) カードックVJオート	406	塩山
(株) 久保田自動車整備工場	776	韮崎	福田オート	447	塩山
ボディショップフカサワ	986	韮崎	後藤モータース	509	塩山
新津モータース	413	南アルプス南	森山自工	842	塩山
(株) オートサービス三金	559	南アルプス南	三浦自動車	955	岳麓
清水モータース	858	南アルプス北	志村自動車整備工場	894	都留