

平成17年度関東運輸局長表彰受賞

平成17年10月25日（火）、横浜第二合同庁舎において表彰式が行われ、次の方々が受賞されました。（敬称略）

1. 優秀自動車分解整備事業者

有井 和光	[有井自動車整備工場]
（有）大木オートサービス	[（有）大木オートサービス]
中澤 昭夫	[白根オートサービス]
南部自動車工業（株）	[南部自動車工業（株）]
（有）初鹿野オートサービス	[（有）初鹿野オートサービス]
山梨トヨタ自動車（株）	[山梨トヨタ自動車（株）富士吉田店]
日産プリンス山梨販売（株）	[日産プリンス山梨販売（株）都留田野倉店]

2. 優良自動車整備士

渡邊 靖	[富士急オートサービス（株）山梨工場]
------	---------------------

3. 優良整備主任者

小林 幸次	[小林自動車整備工場]
羽田 滋	[（有）北富士自動車工業]

4. 優良自動車検査員

渡邊 信也	[東信自動車整備工場]
-------	-------------



経営委員会が開催されました

経営委員会が下記により開催され、その概要は次のとおりです。

日 時 平成17年10月26日（水） 16：00～
場 所 振興会 会議室
出席者 根津委員長 田口副委員長
新海委員 名取委員 塩田委員 鈴木委員
田村委員 三浦委員 大村委員 須田委員

会議事項

1. 組合緊急課題対応集中指導事業について
経営研修会の開催 全5回（1回2時間）
2. 地域社会への貢献（安全・安心なまちづくりの推進）について
緊急時保護活動、通報等に協力する「こども110番のお店」の設置
3. 産業廃棄物等の適正処理について
産業廃棄物に関するアンケートの実施
4. その他

指定協企画委員会が開催されました

指定協企画委員会が下記により開催され、その概要は次のとおりです。

日 時 平成17年10月12日（水） 16：00～
場 所 振興会会議室
出席者 荻原会長
水野委員 細田委員 相馬委員
羽中田委員 雨宮委員 南 委員
佐藤委員 渡辺委員 榎原委員
小澤委員 伊藤委員

会議事項

1. 各専門部会等の検討事項と組織構成について
各部会（部員）の構成
2. 企画委員会、各部会検討事項の審議
3. その他

街頭検査結果について

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。
なお、検査結果は次のとおりです。

	日 時	実施場所	参加者	摘 要
大月警察署	10月13日（木） 13:30～ 16:00	大月警察署 構内	運輸支局 6名 振興会 2名 大月支部 6名	総点検台数 106台 違反車両数 13台 内整備命令 0台 口頭警告 11台 車検切れ 2台

高速警察隊	10月18日(火) 13:00~ 16:00	中央高速道 昭和 IC	運輸支局 5名 振興会 2名 甲府南支部 7名	総点検台数 85台 違反車両数 15台 内整備命令 5台 口頭警告 10台 車検切れ 0台
-------	------------------------------	----------------	-------------------------------	---

第20回親睦ゴルフ大会が開催されました

標記ゴルフ大会が平成17年10月27日(木)春日居ゴルフ倶楽部において、総勢111名の会員・組合員皆様のご参加を頂き盛大に開催されました。

また、チャリティーホールの寄付金10万5千円は山梨日日新聞厚生文化事業団を通じて、交通遺児の福祉に役立てて頂くため寄付致します。参加された皆様並びに実行委員各位のご協力誠にありがとうございました。

なお、成績は次のとおりでした。(敬称略)

	氏名	事業場名	支部	GROSS	HDCP	NET
優勝	秋山 光二	(有) ケーエムジー	(日下部)	91	24.0	67.0
準優勝	名取 保允	(有) 名取自動車工業	(峡北)	83	14.3	68.7
第3位	志村 哲	志村興業(株)	(東八)	80	10.8	69.2



平成17年度第1回自動車整備技能登録試験が実施されました

標記登録試験が、10月2日（日）振興会研修センターにおいて実施され、以下のような結果になりました。

種類	受験者数	合格者数	合格率(%)
二級ガソリン	63 (10)	41 (9)	65% (90%)
二級ジーゼル	29	3	10.3%
二級2輪	9	0	0%
三級シャシ	6	6	100%
三級ガソリン	46 (28)	24 (19)	52.1% (67.8%)
自動車車体	1	1	100%

() 内は第105期技術講習所受講生

山梨県自動車整備技能競技大会の設問について

平成17年8月27日（土）に行われました標記技能大会の出題の大要をお知らせします。

1コーナー 定期点検と故障診断

- 12月定期点検と測定値記入
- 設定不具合箇所 ①ワイパブレード傷 ②左テールライト暗い
③フロントバンパに赤色反射物（スコッチテープ）
- 故障診断 ブレーキ効き不良（ユーザー申し出で）
ブースターの簡易機能点検 アイドルでペタル沈下確認

2コーナー エンジン

- 警告灯の点灯と故障診断
ダイアグコードの読み取り 水温センサー系統の不具合
ECU端子（THW）の電圧測定 水温センサコネクタ切離し
コネクタの電圧測定 5VあればECUワイヤーハーネスは正常
水温センサ単体の抵抗測定（40Ω） 水温センサ特性図から
水温センサの特性ずれと判定
- ラファイドルの故障診断（圧縮とプラグは良好の設定）
パワーバランスを行いNo.5シリンダが不具合と判定
点火系統と燃料系統に切り分けて点検 スパーク良好
インジェクタコネクタ切離し インジェクタ作動しない
インジェクタ電気抵抗測定 測定値0L（断線）
- インジェクタ駆動波形の観測 インジェクタ配線図参照
0Vの時がインジェクタが作動（噴射）時間である
測定値 噴射時間 5ms 逆起電圧 85V
- パーシャルエンジンの分解測定組立て

審査項目 ①シリンダーゲージの組立て ②ピストンの脱着
③ピストンクリアランスの測定

3 コーナー シャシ

- 1 A T の基本点検
不具合設定箇所 ①スロットルケーブル調整不良
②A T フルードの量が多い ③N レンジでスタータ回転しない
- 2 電子制御 A T の故障診断
ダイアグコードの読み取り ロックアップソレノイド系統とソレノイド
No.2 系統にトラブルあり
- 3 デューテイコントロールバルブ駆動波形の観測 駆動配線図参照
観測値 ①駆動時間 2、5 mm S ②デューテイ比 37%
- 4 ブレーキマスターシリンダーの分解点検組立て
不具合設定箇所 ①プライマリピストンカップに傷
②サプライタンクパッキンに傷 ③フロートスイッチショート
- 5 デスクブレーキキャリパの分解測定組立て
①カップとシールの交換 ②ローターの振れ 測定値 0、10 mm

4 コーナー 電気

- 1 灯火パネルの作動し電圧計を使い配線図を参考しワイヤーハーネスの
断線箇所を推定し配線図の上にX印を付ける
不具合設定箇所 ①ヘッドライト不灯 (パッシングは点灯)
②左クリアランプ不灯 ③左リヤターンシグナルランプ不灯
- 2 ワイパスイッチの故障診断
ワイモータを作動し電圧計を使い配線図を参考しワイパスイッチの故障診断をおこなう
不具合設定箇所 ①自動停止しない ②ウォッシャが作動しない
- 3 オールタネータの分解点検測定組立て
①ロータコイルの電気抵抗 測定値 3.0 Ω
②ステータコイルの導通 良好
③ダイオードの点検 良品 順方向 0.50 V 逆方向 0 L
不具合設定 オープン1ケ 順方向 0 L 逆方向 0 L
ショート1ケ 順方向 0.00 V 逆方向 0.00 V

吉田出張検査予定表

11月の吉田出張検査日は、次のとおりとなっています。
なお、本検査日は、予約枠に制限がありますので、ご留意下さい。

	普通車	軽自動車
11月	2日(水)・9日(水)・16日(水) 22日(火)	11日(金)・25日(金)

予約キャンセル状況について

10月分の無断キャンセルは、ありませんでした。ご協力ありがとうございました。

車検・点検案内はがき『お楽しみくじ』10月分当選発表

事 業 場	認証	支 部	事 業 場	認証	支 部
青柳自動車工業所	16	甲府西	(株) 杉野ホンダ販売	324	市 川
王敬自動車整備工場	716	甲府西	タカノ自動車工業	1043	市 川
(有) 笹本自動車整備工場	912	甲府西	(株) 富士サービスセンター	268	東 八
(有) 大木自動車	922	甲府西	(有) オートプロ	705	東 八
(有) マツダサービスステーション	34	甲府南	根津自動車工業(株)	548	日下部
(株) キリン自動車	411	甲府南	町田自動車商会	692	塩 山
(有) 塩部モータース	189	甲府北	森山自工	842	塩 山
青木自動車商会	407	甲府北	岳麓マツダサービスステーション	162	岳 麓
三沢自動車整備工場	709	韋 崎	岳麓マツダ自動車(株)	292	岳 麓
田中自動車工場	996	韋 崎	小林モータース	419	岳 麓
新津モータース	413	南アルプス南	三浦自動車	955	岳 麓
山梨機械整備工業所	588	南アルプス南	水越自動車	1022	大 月
(有) 山口自動車	115	南アルプス北	(株) 力ネキ自動車	170	都 留
(有) 堀田自動車工場	669	南アルプス北	コマタオートセンター	433	都 留
石川自動車整備工場	714	南アルプス北	杉林モータース	786	都 留