

## = お知らせ =

### 平成29年度 下半期 CO・HC測定器定期校正の実施計画について

通達に基づき、認証工場を対象とする標記定期校正を下記により実施します。

なお、該当支部の事業場には、追って案内文書をお送りします。

支 部	平成29年度	実施場所	時 間
東 八	平成29年12月6日(水)	(一社)山梨県自動車整備振興会 実習場	9:00~16:00
東 八	平成29年12月13日(水)	(一社)山梨県自動車整備振興会 実習場	9:00~16:00
東 八	平成29年12月18日(月)	(一社)山梨県自動車整備振興会 実習場	9:00~16:00
南巨摩南	平成30年1月9日(火)	各事業場巡回	10:00~16:00
上野原・支部外	平成30年1月10日(水)	各事業場巡回	10:30~15:00

### 平成31年用点検整備済ステッカーの貼付できる期間のお知らせ

平成30年1月1日以降に1年点検、2年点検及び新車の納車整備を行った自家用自動車には、『平成31年用点検整備済ステッカー』を貼付することとなります。

11月末より販売予定の標記31年用ステッカーは、整備事業者等が前面ガラスに貼付できる期間は、平成31年9月30日までと指定されておりますので、在庫等にご留意の上ご購入下さい。

注：①『平成31年用点検整備済ステッカー』は、平成30年1月1日以降に自家用乗用車、平成30年7月1日以降に自家用貨物車、平成30年10月1日以降に事業用貨物車に貼付することとなります。

②『平成31年用点検整備済ステッカー』の地色は青色となります。

# 平成 29 年 **11** 月 **1** 日（水）から 予備検査場の 2 種目セット料金の 利用料金が変わります。

現在、サイドスリップ調整はサービスで行っていますが、サイドスリップの調整には時間を要することから、サイドスリップ調整技術料の徴収に関しては下記の 2 種目セット料金が変わりました。

ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。

なお、全種目料金 9 2 0 円と全種目回数券 9, 2 0 0 円は、すえ置きとします。

## 旧料金

車 両 重 量	2 種目セット料金 (ヘッドライト・サイドスリップ°)
3 トン未満	4 1 0 円
3 トン以上	5 1 0 円
回数券（2 種目セット）	4, 1 0 0 円

(税込み)

## 新料金

2 種目セット料金  
(ヘッドライト・サイドスリップ°)  
**(サイドスリップ調整技術料込み)**

**5 1 0 円**

**6 1 0 円**

**5, 1 0 0 円**

(税込み)

## お願い

すでに回数券（2 種目セット）4, 1 0 0 円を購入し、1 1 月 1 日（水）以降に利用される場合は、不足分の 1 0 0 円／台を徴収させていただきます。

不足分は、予備検査場へ入場される前に本館窓口にて、お支払いをお願い申し上げます。

## 四輪アライメントテスト利用について

教育実習棟の四輪アライメントテスト及びリフトについては、教育機材としての活用のみならず組合員の皆様にも有効利用頂くため、「**四輪アライメント講習**」受講済み組合員を対象に有償で貸出しています。

なお、四輪アライメント講習を**未受講の方**でテスト利用希望のある方は「**個別**」に使用方法の講習を行いながら測定を実施し有償にて貸出すことも出来ますので是非**ご相談下さい**。

個別講習は1名10,800円。

次回からは「講習受講済者」として扱い、

1回、1台3,240円の料金で利用できます。

通常講習も計画していますのでご参加ください。(受講料1名、2,100円)



## 組合員からの声を頂きました。ご協力ありがとうございます

10月は 10件の四輪アライメント・テストの利用がありました。

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. トヨタ プログレ<br>JCG11       | フロントタイヤ偏摩耗。<br>フロント左右トー、キャンバ基準値外にて左右トー、キャンバ調整、試走の結果良好。<br>(峡北支部の会員より)                              |
| 2. トヨタ プリウス<br>ZVW52       | 右フロント事故修理からのアライメント確認。<br>右フロントキャスター及びリヤキャンバ、トー基準外にて右フロントキャスタ、前後左右、トー調整、試走の結果良好。<br>(南アルプス北支部の会員より) |
| 3. トヨタ 86<br>ZN6           | 左フロント事故修理後のアライメント確認。(ハンドルの傾き)<br>キャンバ、トー基準値外にて調整及びハンドルの中心ずれ修正、<br>試走の結果良好<br>(日下部支部の会員より)          |
| 4. ニッサン セレナ<br>CC25        | 右フロント事故修理からアライメント確認。<br>右フロントキャンバ、トー基準値外からキャンバ、トー調整、試走の結果良好。<br>(市川支部の会員より)                        |
| 5. トヨタ レクサス LS460<br>USF40 | 左フロント事故修理後のアライメント確認。<br>前後左右トー及びフロント左右キャスタ基準値外。<br>前後左右トー調整。キャスタは調整不能(左右同量で僅かな狂い)                  |
| 6. ニッサン デイズ<br>B21W        | 横転事故修理後のアライメント確認。<br>右フロントトー基準値外にて調整、試走の結果良好。<br>(以上2件甲府南支部の会員より)                                  |
| 7. スズキ アルト<br>DBA          | 左フロント事故にて部品交換からアライメント確認。<br>トー調整、試走の結果良好。  |
| 8. ホンダ フィット<br>GD5         | 左側面事故修理後のアライメント確認。<br>全て基準値内。  |
| 9. トヨタ プリウス<br>ZVW51       | 左側面事故修理後のアライメント確認。<br>全て基準値内。<br>(以上3件甲府東支部の会員より)  |
| 10. ニッサン ティーダ<br>C11       | 右フロント事故修理後のアライメント確認。<br>右リヤトーが基準値ギリギリでそれ以外は全て基準値内。<br>(韮崎支部の会員より)                                  |

## スキャンツール利用状況について（１０月分）

10月

機種	HDM3000	DST-2	G-Scan	DT-3300	その他	合計
貸出数	7	0	7	5	0	19

### 車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」１０月分当選発表

事業場	認証	支部	事業場	認証	支部
(有) 小沢自動車修理工場	253	甲府東	タカノ自動車工業	1043	市川
(有) 大木自動車	922	甲府西	中富自動車整備工場	682	南巨摩北
三友自動車工業 (有)	15	甲府南	オートショップ渡辺	1197	南巨摩北
(有) アユザワ自動車	127	甲府南	(有) 富士自動車	524	東八
神戸自動車整備工場	793	甲府南	岩下自動車整備工場	552	東八
青木自動車商会	407	甲府北	米山自動車工場	629	東八
シキシマ自動車	1275	韮崎	長田自動車整備工場	941	東八
(有) 小沢自動車	514	韮崎	久保田モータース	397	塩山
(有) 興石自動車工業	665	韮崎	(有) カードック V J オート	406	塩山
榎林モータース	834	韮崎	福田オート	447	塩山
清水自動車工業	1052	韮崎	町田自動車商会	692	塩山
八田自動車整備工場	760	南アルプス北	羽中田自動車工場	162	岳麓
清水モータース	858	南アルプス北	岳麓マツダ自動車 (株)	292	岳麓
(有) 花輪	331	市川	古久屋自動車	1009	大月
(有) 田富自動車工業	712	市川	(有) 赤坂オートサービス	893	都留

## = 訃報 =

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

(韮崎支部 ８－６７４)

横森自動車整備工場

代表者 横森 雅徳 様

ご母堂 横森 のり子 様(89歳)

10月3日ご逝去