

バッテリー固定金具のホルダーを正規状態に組み付け、ロッド下側のフック部を車体側の穴に引っ掛けた状態で、ナットの締め付け作業を確実に実施するようお願いいたします。

また、バッテリートレイの組み付けも前後間違わないよう注意をお願いいたします。

■取り付け方法

- ① バッテリー固定金具のロッドを車体側の穴に確実に引っ掛けて指でロッドを持ち上げる。
- ② 左右のナットがホルダーの上面に接するよう仮止めする。
- ③ 左右のナットを均等に締め付ける。【締め付けトルク； $3.5 \pm 1.0 \text{Nm}$ 】

※ バッテリー交換後はバッテリー本体を揺すったり、少し走行してから固定金具のホルダーにゆるみがないことを確認する等、バッテリー本体が確実に固定されていることを確認してください。

= 統 計 =

会員移動・変更状況について

◇入会

支 部	認証	事業場名・所在地	代表者	TEL・FAX
韭崎	1432	(株)シミズヤ セルフ 韭崎北 SS 韭崎市一ツ谷2036	清水憲子	0551-22-2427 0551-22-7418
南巨摩北	1433	F・C Factory 南巨摩郡富士川十谷1696	望月一樹	0556-22-5374 0556-22-5364

◇変更

支 部	認証	事業場名	代表者
東八	1170	イエローハット 石和店	〔変更前〕中村 令 〔変更後〕野崎繁樹
韭崎	1174	イエローハット 韭崎店	〔変更前〕中村 令 〔変更後〕野崎繁樹
南アルプス北	1232	イエローハット 白根インター店	〔変更前〕中村 令 〔変更後〕野崎繁樹
南アルプス北	1233	イエローハット 甲府アルプス通店	〔変更前〕中村 令 〔変更後〕野崎繁樹

普通車・軽自動車継続検査件数

3 月

	合 計	指 定		認 証		ユーザ－		
		件数	割合 (%)	件数	割合 (%)	件数	割合 (%)	持込割合 (%)
普通車	17,139	11,561	67.5%	4,340	25.3%	1,238	7.2%	22.2%
昨年同月	17,458	12,226	70.0%	4,193	24.0%	1,039	6.0%	19.9%
昨年同月増減	-319	-665		147		199		
軽自動車	15,025	9,259	61.6%	4,722	31.4%	1,044	6.9%	18.1%
昨年同月	15,293	9,268	60.6%	4,952	32.4%	1,073	7.0%	17.8%
昨年同月増減	-268	-9		-230		-29		
合 計	32,164	20,820	64.7%	9,062	28.2%	2,282	7.1%	20.1%
昨年同月	32,751	21,494	65.6%	9,145	27.9%	2,112	6.4%	18.8%
昨年同月増減	-587	-674		-83		170		

検査予約無断キャンセル状況(4月分)

4月分のキャンセル多発事業場はありませんでした。ご協力ありがとうございます。
引き続き、予約の申し込みとキャンセルには、十分なご配慮をお願い致します。

なお、業務委員会では、予約情報を共有し安定した予約制度とするため、検査前日の18時以前に予約が取り消された件数を会報に掲載することとしましたのでお知らせいたします。

4月分のキャンセル件数は次のとおりです。

(台)

普通車	4 4 5
軽自動車	1, 5 9 6
合 計	2, 0 4 1